

マルハニチロ(株) 群馬工場 改善前後写真

| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|---|--|
| 事務厚生棟入場口 | |
| 入退出管理自動ドアに変更 | |
|  |  |
| 洗濯棟外観 | |
| 洗濯前作業着置き場をポスト型投入に変更 | |
|  |  |
| 事務厚生棟2F通路 | |
| 更衣室入退出管理自動ドアに変更 | |
|  |  |

| | |
|--------------------------|------------|
| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|--------------------------|------------|

工場入口 手洗姿見室

入場時チェック場所設置、姿見鏡設置



2F北側通路

使用しない扉を封鎖



2F北側通路(旧品管室前)

旧品管室をエプロン乾燥室に変更、扉を更新



| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|---|--|
| 2F中央通路 | |
| ブライン冷凍機室入退出管理自動ドアに変更 | |
|  |  |
| クリームコロッケライン入場口 | |
| 入退出管理自動ドアに変更 | |
|  |  |
| クリームコロッケライン | |
| フライヤー油煙遮断壁の設置、油回収タンク移設 | |
|  |  |

| | |
|--------------------------|------------|
| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|--------------------------|------------|

クリームコロッケライン

配線ラックをカバーリング




包装エリア(フライ・グラタン)①(トレー詰め)



清浄区と準洗浄区の仕切り壁設置



包装エリア(グラタン)②(グラタンカップケーサー)

清浄区と準清浄区の仕切り壁設置、照度アップ



| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|---|--|
| 包装エリア(グラタン)③(グラタントレーケーサー) | |
| 清浄区と準清浄区の仕切り壁設置、照度アップ | |
|  |  |
| 包装エリア(グラタン)④ | |
| 清浄区と準清浄区の仕切り壁設置、照度アップ | |
|  |  |
| 包装エリア(クリームコロッケ・ピザ)⑤(ケーサー、外装ラッパー) | |
| 清浄区と準清浄区の仕切り壁設置 | |
|  |  |

| | |
|--------------------------|------------|
| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|--------------------------|------------|

包装エリア(ピザ)⑥(内装後コンベア)

清浄区と準清浄区の仕切り壁設置



包装エリア(ピザ)⑦(カートナー)

清浄区と準清浄区の仕切り壁設置、照度アップ



包装エリア(共通エリア)⑧

照度アップ



| (旧アクリフーズ群馬工場) 改善前 | 改善後 |
|---|--|
| 調味料秤量室 | |
| 調味料計量室入退室管理、天井設置 | |
|  |  |
| 資材及び調味料計量品置き場(エレベーター前) | |
| 調味料計量後保管室の新設、入退出管理自動ドア設置 | |
|  |  |
| 工場退場口付近2階北側通路 | |
| 外部からの虫の誘引を防止するため窓を封鎖 | |
|  |  |